

GEBRUIK VAN DE HAAKSE SLIJPSCHIJF

VEILIGHEIDSASPECTEN BIJ GEBRUIK

1. controleer of het **toestel niet kan starten bij het aansluiten** van de voeding;
2. **verwijder brandbare voorwerpen** en batterijen **uit de buurt/of afschermen**;
3. zorg voor een **stevige, stabiele opstelling**;
4. **gebruik altijd uw beide handen** voor het vasthouden van de machine;
5. zorg dat het **werkstuk correct is vastgezet**;
6. neem de **machine zo dicht mogelijk bij het lichaam** vast (voorkomt trillingen);
7. hanteer de slijpmachine soepel (grote drukkracht = gevaar barsten schijf);
8. afbramen: bij voorkeur onder een **hoek van 30°** of groter t.o.v. het werkvlak

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- **helm en veiligheidsschoenen**
- **aangepaste, gesloten werkkledij** (olie en vetvrij !)
- **Veiligheidsbril en/of gelaats-scherm**
- **gehoorbescherming**
- **handschoenen** die een goede grip toelaten
- **zo nodig aangepaste ademhalingsbescherming en/of gerichte afzuiging.**

MONTAGE SLIJPSCHIJF:

keuze juiste slijpschijf in functie van type machine:

- groot of klein;
- elektrisch of pneumatisch;
- toerental machine (controle !); en
- de aard van het werk(slijpen, snijden, afbramen,...).

volg de montagevoorschriften van de fabrikant van de machine.

1. **voeding** slijpmachine **onderbreken**;
2. **onderzoek slijpschijf** op mogelijke beschadigingen;
3. **controleer** of de slijpschijf een weinig **speling** heeft op de as;
4. **spanmoer correct** plaatsen en **aanspannen**; machine in veilige positie
5. **onbelast laten proefdraaien**(1min.)

PLAATS NOOIT EEN GERECEPEREERDE SLIJP-SCHIJF VAN EEN GROOT OP EEN KLEIN TOESTEL

IS DE BESCHERMKAP VOLDOENDE VAST EN JUIST GEPOSITIONEERD TUSSEN DE OPERATOR EN DE SCHIJF


SLIJPMACHINE = GEVAARLIJK WERKTUIG

RISICO's zijn:


- **blokkeren schijf, terugslag machine e.a. ongecontroleerde bewegingen** kunnen leiden tot ernstige snijwonden aan handen, armen, hoofd, romp en benen;
- **uiteenvliegen van de slijpschijf** met rondvliegende stukken tot gevolg;
- **stofdeeltjes** die aanleiding kunnen geven tot oogletsels;
- **rook** die hinderend kan zijn voor de ademhaling;
- **gensters** met brandletsels of ontstaan van brand tot gevolg.

CONTROLEER STEEDS OF DE MACHINE IN AL ZIJN ONDERDELEN VOLLEDIG IN ORDE IS

GEBRUIK VAN DE HAAKSE SLIJPSCHIJF



GEBRUIK VAN DE HAAKSE SLIJPSCHIJF



GEBRUIK VAN DE HAAKSE SLIJPSCHIJF



GEBRUIK VAN DE HAAKSE SLIJPSCHIJF

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- ❑ Er mogen geen beschadigingen zijn aan de motorkast (omhulsel van het gereedschap) en aan de stroomgeleider.
- ❑ het werkstuk waarin geslepen moet worden moet goed vastgeklemd zijn.
- ❑ Het vasthouden van het werkstuk met de hand is verkeerd, bij schijfklemming kan de plotse draaislag tot kwetsuren leiden.
- ❑ De slijpschijf centrisch plaatsen en goed aanspannen proefdraaien ter controle voor gebruik.
- ❑ Gebruik nooit beschadigde slijpschijven.
- ❑ Gebruik de gepaste slijpschijf d.w.z. slijpschijf voor steen, voor metaal.
- ❑ Loshangende kledij, das, sjaal, loshangend lang haar, vingerringen, armbanden handschoenen e.a. kunnen door de schijf gegrepen worden.
- ❑ Alleen nauwsluitende kledij, hoofdbescherming, oogbescherming, veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen.
- ❑ Let op voor de slijprichting, wegvliegende deeltjes kunnen andere personen kwetsen. De gebruiker van de slijpschijf is alleen in de gevarenzone.
- ❑ Wegvliegende deeltjes kunnen andere materialen beschadigen door de kracht van het wegvliegen of door hun hoge temperatuur.
- ❑ Let op voor brandgevaar.
- ❑ Bij het einde van de werkzaamheden blijft de schijf nog nadraaien.
- ❑ Bij veel stofontwikkeling, draag een stofmasker of werk in open lucht.
- ❑ De beschermkap nooit afnemen